

| Ficha técnica | |
|--------------------|------------|
| Código de producto | 0404 |
| Edición | Julio 2011 |

BARNIZ MARINO – Filtro Solar

Descripción del producto

Barniz a base de una resina alquídica grasa, de baja viscosidad, con muy buen poder de penetración y elasticidad. Incorpora un filtro solar absorbente de las radiaciones ultravioletas. Retención de brillo y larga duración en la exposición a ambientes marinos.

Campo de aplicación

Protección de madera y/o superficies metálicas previamente esmaltadas expuestas a ambientes marinos o de gran radiación solar. Para la protección de maderas en embarcaciones o bien en construcciones en las que se requiera una elevada protección al sol y a ambientes húmedos.

| Características técnicas | |
|----------------------------------|---|
| Naturaleza | Alquídica |
| Acabado | Brillante |
| Color | Incoloro |
| Densidad (kg/l) | 0,90 |
| Secado | Secado total a 23°C: 12 horas. A temperaturas inferiores o en ambientes con excesiva humedad el tiempo de secado pude duplicarse. |
| Repintado | 24 horas a 23°C. A temperaturas inferiores puede alargarse a 48 horas. |
| Rendimiento | 14 – 18 m ² por litro y mano |
| VOC's | Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 400 g/l (2010). Contenido máx. en COV's al uso: 396 g/L |
| Contenido en sólidos (% en peso) | 60±2% |

Preparación de superficies

Superficies nuevas

En general a superficie a barnizar se debe encontrar limpia y seca, sin restos de polvo ni sal. Evitar barnizar a pleno sol o en condiciones de humedad muy alta. Mezcla bien el producto previamente a su aplicación.

Diluir un 15-20% con DISOLVENTE AL-5 para las primeras manos con para facilitar la penetración del producto. Dar una o dos primeras manos dejando secar 24 horas entre capa y capa. Acabar con dos o tres manos de BARNIZ MARINO al uso o bien diluido un 5% con DISOLVENTE AL-5. Dejar secar 24 horas entre capa y capa.

Superficies pintadas

Limpiar y eliminar los restos y cascarillas de barniz viejo mal adherido. Lijar los restos bien adheridos hasta conseguir una superficie matizada para facilitar la adherencia del producto. Aplicar dos o tres manos de BARNIZ MARINO al uso o bien diluido al 5% con DISOLVENTE AL-5. Dejas secar 24 horas entre capa y capa.



| Modo de empleo | |
|----------------------------|---|
| Herramientas de aplicación | Brocha y rodillo |
| Temperatura de aplicación | No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C |
| Nº de manos | En función de la protección deseada aplicar 1 ó 2 primeras manos más diluidas, acabar con una sola mano al uso o diluida un 5% para la aplicación a brocha. |
| Tiempo entre manos | Mínimo de 24 horas. |
| Diluyente adecuado | Aplicación a brocha: DISOLVENTE AL-5. |
| % de dilución | Aproximadamente un 15% para las primeras manos, y un 5% para las manos de acabado. |
| Limpieza de herramientas | Disolvente universal limpieza |
| Precauciones de seguridad | Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos |
| Espesor recomendado | 50-80 micras secas |
| Envases | |
| Formatos de envase | 0,75 lt y 4 lt |
| Almacenaje | |
| Estabilidad en almacén | 24 meses a temperaturas entre 5 y 40°C en envase original cerrado. |